


5. INSTALACE PRODUKTU

5.1 Volba instalačního vybavení

Vyříznete pracovní plochu podle rozměrů uvedených na obrázku. Pro účely instalace a použití se musí kolem otvoru zachovat minimální prostor 50 cm. Tloušťka pracovní plochy musí být minimálně 30 mm. Vyberte materiál odolný vůči teple a izolovaný pracovní povrch (dřevo a podobný vláknitý nebo hygroskopický materiál se nesmí používat jako materiál pracovního povrchu, pokud není impregnován), aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a větší deformaci způsobené tepelným zářením z varné desky. Jak je uvedeno níže:

POZNÁMKA:


Bezpečná vzdálenost mezi stranami varné desky a vnitřními povrchy pracovní plochy by měla být nejméně 3 mm.



Za každých okolností se ujistěte, zda je sklokeramická varná deska dobře větraná a zda není zablokován vstup a výstup vzduchu. Zkontrolujte, zda je sklokeramická varná deska v dobrém stavu. Jak je uvedeno níže.

POZNÁMKA:

Bezpečná vzdálenost mezi varnou deskou a skříňkou nad varnou deskou by měla být nejméně 500 mm.



VAROVÁNÍ: ZABEZPEČENÍ ADEKVÁTNÍ VENTILACE



- Ujistěte se, zda je indukční varná deska dobře větraná a zda není blokován vstup a výstup vzduchu.
- Abyste předešli náhodnému kontaktu s horkou spodní částí varné desky nebo neočekávanému úrazu elektrickým proudem v průběhu používání, je třeba umístit dřevěnou vložku upevněnou šrouby v minimální vzdálenosti 25 mm od spodní části varné desky. Dodržujte níže uvedené požadavky.




- Je-li varná deska nainstalována nad pečí troubou, zásuvkou nebo skříňkou, měla by se pod základnu varné desky nainstalovat tepelná ochranná bariéra.


Standardní instalace

Pohled zleva


Jednotka: mm



Pohled shora




Pohled zleva



Zapuštěná instalace

Jednotka: mm



5.2 Upozornění

1. Sklokeramickou varnou desku musí nainstalovat kvalifikovaný personál nebo technici. Máme k vašim službám profesionály. Operaci nikdy neprovádějte sami.
2. Sklokeramická varná deska se nesmí montovat na chladicí zařízení, myčky nádobí a rotační sušičky.
3. Sklokeramická varná deska musí být instalována tak, aby bylo možné zajistit lepší vyzařování tepla a zvýšit její spolehlivost.
4. Stěna a zóna indukovaného ohřevu nad pracovní plochou musí odolávat teplu.
5. Aby se zabránilo jakémukoli poškození, sendvičová vrstva a lepidlo musí být odolné vůči teplu.
6. Nesmí se používat parní čistič.